

MSI zdroj MPG A1000G PCIE5, 1000W

cena vč DPH: **4499 Kč**

cena bez DPH: 3718 Kč

Kód zboží (ID): 6148232

PN: 306-7ZP7C11-CE0

Záruka: 36 měsíců



MSI MPG A1000G PCIE5

Napájecí zdroj o výkonu 1000 W je osazen tichým a přitom výkonným 135 mm velkým ventilátorem s FDB ložiskem. Zdroj splňuje certifikaci 80PLUS Gold, standard ATX 3.0 a má odpojitelné kabely.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 1000 W Velikost ventilátoru: 135 mm Certifikace: 80PLUS Gold Napájecí konektory: 1x ATX 20+4-pin, 2x EPS 4+4-pin, 6x PCIe 6+2-pin, 1x PCIe 5.0 (600 W), 12x SATA, 4x Molex, 1x floppy Rozměry: 150 x 150 x 86 mm

Po uplynutí záruční doby, poskytnuté společností 100Mega Distribution s.r.o, která je uvedena na dodacím listu, nabízí na tento produkt společnost MSI po dobu 7 let bezplatnou opravu ve svém EU servisním středisku v Polsku. Registraci zakázky lze provést na webových stránkách společnosti MSI zde. Provedení bezplatné opravy je podmíněno dostupností náhradních dílů a nevztahuje se na poškození způsobené uživatelem, případně zanedbáním údržby.

MSI MPG A1000G PCIE5

Napájecí zdroj o výkonu **1000 W** je osazen tichým a přitom výkonným **135 mm** velkým ventilátorem s FDB ložiskem. Zdroj splňuje certifikaci **80PLUS Gold**, standard **ATX 3.0** a má **odpojitelné**

kabely.</p>

<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eLyJzYLEfWE" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Výkon: 1000 W

Velikost ventilátoru: 135 mm

Certifikace: 80PLUS Gold

Napájecí konektory: 1x ATX 20+4-pin, 2x EPS 4+4-pin, 6x PCIe 6+2-pin, 1x PCIe 5.0 (600 W), 12x SATA, 4x Molex, 1x floppy

Rozměry: 150 x 150 x 86 mm</p>

<hr />

<p><i>Po uplynutí záruční doby, poskytnuté společností 100Mega Distribution s.r.o, která je uvedena na dodacím listu, nabízí na tento produkt společnost MSI po dobu 7 let bezplatnou opravu ve svém EU servisním středisku v Polsku.

Registraci zakázky lze provést na webových stránkách společnosti MSI zde. Provedení bezplatné opravy je podmíněno dostupností náhradních dílů a nevztahuje se na poškození způsobené uživatelem, případně zanedbáním údržby.</i></p>